

# 通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表

令和元年6月現在

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策
①	笠小西側ファミリーマート北 四郷街道踏切横用水路上のコンクリート	子どもが通る所に足が入ってしまうような穴が2カ所空いている。	・鉄板等でふたの設置	対策済
②	笠田高校南の小田井用水付近	道路のガードレールが低すぎるため子どもがまたいだり、腰をかけるような高さになっている。	・フェンス、柵等の設置の検討	
③	笠田駅東側 広浦行き道路と小田井の交差点	道路のガードレールが切れていて、小田井上にかかっているパイプに容易にうつれるようになっている。	・フェンス、柵等の設置の検討	
④	京奈和自動車道降り口と旧道24号線の交差点	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。交差点の北西側には、深さ1メートル以上の溝がある。	・鉄板のふた等の設置の検討	
⑤	大谷公民館前	新しく家が建ち、児童が登下校するのに見通しが悪い。また、通行する車のスピードが速い。	・停止線の設置の検討	
⑥	国道24号ヤマザキデイリーストア前交差点	信号待ちの際、歩道が狭く車道を通行する車との距離が小さい。また、ガードレールがない。	・土地の買収から検討	
⑦	かつらぎ町妙寺黒岩クリニック駐車場東交差点	朝の交通量が特に多い。	・みまもり隊の交通指導 ・児童への注意喚起 ・横断歩道の塗り直し	
⑧	妙寺小学校北側町道妙寺48号線	道幅が狭い上に車の往来もある。	・道路の拡幅と歩道の設置	対策実施中
⑨	蟻通神社南西の点滅信号	下り坂で見通しが悪く、スピードを出す車の通行量が多い。	・歩行者用信号の設置の検討	対策済
⑩	梁瀬大橋の入り口と出口の横断歩道(3カ所)	梁瀬地区において、交通量が多く、児童の通学路である。横断歩道のマークが薄くなって、見えにくくなっている。	・横断歩道の塗り直し	対策済
⑪	国道24号笠田駅前東交差点の北東部分の歩道	雨の日に水がたまり歩行困難になる。	・歩道の改修について検討	
⑫	妙寺中学校北東四つ角	四つ角の見通しが悪い。	・交差点イエローゾーン等の塗り直し	
⑬	県道那賀かつらぎ線(笠田中交差点～笠田小南交差点)	道路幅員が狭く、車の通行量が多い。	・道路の拡幅と歩道の設置	対策実施中
⑭	笠田小学校正門前の通り	道路幅員が狭く、登下校時に車の通行量が多い。	・道路の拡幅またはスクールゾーンの指定もしくは新設道路の整備	
⑮	大谷長野線(大谷小学校～JR大谷駅までの一部)	車の通行量が多いが、歩道が途切れている。	・歩道の延長	
⑯	JR和歌山線妙寺踏切北	小田井にかかる橋の幅が狭く、通行に支障がある。	・道路の拡幅と橋の設置	